



ETM-119 - Reparaciones en el Seminario Conciliar de Madrid

Id: ETM-119

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Promotor: Arzobispado de Madrid

Fechas: 1935 (proyecto).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

Por la documentación existente en el legado se deduce que a Eduardo Torroja se le encargó la reparación o reforzamiento de una zona del Seminario Conciliar de Madrid, calle San Buenaventura, 9 que no se especifica. Tiene planta rectangular con 38 metros de longitud por 9 m de ancho. Se refuerza la estructura de muros perimetrales desde la planta 1ª a la 5ª y se colocan nuevos forjados con una losa de hormigón continuo de tramos iguales de tres metros, excepto los extremos que sólo tienen un metro. También se sustituye la cubierta con estructura de cerchas metálicas.

Bibliografía:

Antuña Bernardo, Joaquín: Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja Miret. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2002, pp. 127-128.

Documentación relacionada:

- ETM-119-001 - Seminario de Madrid [Exp. 271]

Descriptor:

Torroja Miret, Eduardo
Arzobispado de Madrid
España
Madrid (comunidad autónoma)
Madrid
Cálculo de estructuras
Reparación y reconstrucción de edificios
Seminarios y noviciados